

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号
生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴市鸿盛机械厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202329 5
用人单位名称	绍兴市鸿盛机械厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	马山街道镇北路 17 号	联系人	俞宝根
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	金嘉敏	项目审核人	相玉燕
项目负责人	金嘉敏	项目签发人	邹金初
现场调查人员	金嘉敏, 倪建波		
调查时间	2023-08-30	用人单位陪同人	俞玉鑫
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 砂轮磨尘(总尘)		
采样、检测人员	倪建波, 俞纪苗		
采样、检测时间	2023-09-08	用人单位陪同人	俞玉鑫
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 1 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 29 日		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号
生效日期


评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

