

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|-----------------------|---|---------|-----------------|
| 项目名称 | 浙江奥龙电源有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | XDJC202338 5 |
| 用人单位名称 | 浙江奥龙电源有限公司 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 浙江省上虞区盖北镇杭州湾工业 区纬三东路3号 | 联系人 | 郑明 |
| 评价单位 | 浙江兴达安全科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 俞海滨 | 项目审核人 | 相玉燕 |
| 项目负责人 | 俞海滨 | 项目签发人 | 邹金初 |
| 现场调查人员 | 俞海滨, 孙解华 | | |
| 调查时间 | 2023-11-07 | 用人单位陪同人 | 郑明 |
| 检查范围 | 1#厂房、10#厂房、11#厂房、2#厂房、4#厂房、6#厂房、7#厂房、 8#厂房、污水站 | | |
| 存在的职业病 危害因素 | 二氧化锡(按 Sn 计), 噪声, 氢氧化钠, 环己酮, 甲醇, 硫化氢, 硫酸及 三氧化硫, 铅尘, 铅烟 | | |
| 采样、检测人员 | 俞海滨, 孙解华, 俞纪苗, 王益灵 | | |
| 采样、检测时间 | 2023-11-09 | 用人单位陪同人 | 郑明 |
| 职业病危害因 素检测结果结 论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 53 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 43 个点、个体 0 个, 其中有 12 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

| | | | |
|------|-------------|------|---|
| 报告时间 | 2023年12月01日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

