

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江京华激光科技股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	XDJC202341 0
用人单位名称	浙江京华激光科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	越城区皋埠街道中山路 89 号	联系人	戚奇凡
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 倪建波		
调查时间	2023-12-07	用人单位陪同人	张锋
检查范围	中山路厂区生产车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 丙烯酸正丁酯, 丙酮, 乙酸丙酯, 乙酸乙酯, 噪声, 异丙醇, 木 粉尘(硬)(总尘), 正丁醇, 甲乙酮(2-丁酮), 甲基丙烯酸甲酯		
采样、检测人员	俞海滨, 金嘉敏		
采样、检测时间	2023-12-12	用人单位陪同人	张锋
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个, 检测结 果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素 定点 16 个点、个体 1 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标 准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 12 月 27 日		

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

