

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江高速石油发展有限公司嵊州 服务区加油站工作场所职业病危 害因素检测报告	项目编号	XDZP202302 7-3
用人单位名称	浙江高速石油发展有限公司嵊州 服务区加油站	评价类别	控制效果评 价
用人单位地址	浙江省嵊州市三界镇朱孟村	联系人	李晓鹏
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	
项目负责人	俞海滨	项目签发人	
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2023-09-26	用人单位陪同人	
检查范围	东侧加油站、西侧加油站		
存在的职业病 危害因素	溶剂汽油, 照度		
采样、检测人员	王益灵, 王明秀		
采样、检测时间	2023-10-05 至 2023-10-07	用人单位陪同人	
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 8 个点、个体 6 个, 检测结 果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素 定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间			

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。