

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|
| 项目名称 | 绍兴林龙家私有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | XDZP202306 3 |
| 用人单位名称 | 绍兴林龙家私有限公司 | 评价类别 | 现状评价 |
| 用人单位地址 | 浙江省绍兴市柯桥区平水工业园 区 | 联系人 | 徐玉瑜 |
| 评价单位 | 浙江兴达安全科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 倪建波 | 项目审核人 | 李敏 |
| 项目负责人 | 倪建波 | 项目签发人 | 邹金初 |
| 现场调查人员 | 倪建波, 俞海斌 | | |
| 调查时间 | 2023-08-03 | 用人单位陪同人 | 徐玉瑜 |
| 检查范围 | 打磨车间 (2F)、木工车间 1、木工车间 2 (1F)、油漆车间 (2F)、油漆车间 (3F) | | |
| 存在的职业病危害因素 | 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙烯酯, 乙酸乙酯, 二甲苯 (全部异构体), 噪声, 木粉尘 (硬) (总尘), 正丁醇, 照度, 甲苯, 高温 | | |
| 采样、检测人员 | 俞海斌, 王益灵, 马森 | | |
| 采样、检测时间 | 2023-08-09 至 2023-08-11 | 用人单位陪同人 | 徐玉瑜 |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 18 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 17 个点、个体 1 个, 其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

| | | | |
|------|-------------|------|---|
| 报告时间 | 2023年12月05日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

