

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴精翔机械制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024023
用人单位名称	绍兴精翔机械制造有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市柯桥区柯桥经济开发区安昌路以东、曙光路以北	联系人	袁建良
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海斌	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海斌	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海斌, 金嘉敏		
调查时间	2024-02-22	用人单位陪同人	袁建良
检查范围	1号车间、2号车间、3号车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯(全部异构体), 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	俞海斌, 王亦欣		
采样、检测时间	2024-02-28	用人单位陪同人	袁建良
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点5个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点21个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求;		
报告时间	2024年03月15日		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

