

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴市上虞区舜茂石化公司越湖加油站工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024038
用人单位名称	绍兴市上虞区舜茂石化公司越湖加油站	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区小越街道国道路 60 号	联系人	王霄峰
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 王亦欣		
调查时间	2024-03-11	用人单位陪同人	王霄峰
检查范围	加油站		
存在的职业病危害因素	溶剂汽油		
采样、检测人员	范有军, 金嘉敏		
采样、检测时间	2024-03-14	用人单位陪同人	王霄峰
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 0 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

报告时间	2024年03月29日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

