

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴市上虞区东海联营南湖加油站工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202408 1
用人单位名称	绍兴市上虞区东海联营南湖加油站	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道丰二村	联系人	朱兴刚
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 何炎英		
调查时间	2024-04-03	用人单位陪同人	朱兴刚
检查范围	加油站		
存在的职业病危害因素	溶剂汽油		
采样、检测人员	范有军, 金嘉敏		
采样、检测时间	2024-04-11	用人单位陪同人	朱兴刚
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 0 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

报告时间	2024年04月22日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

