

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴文腾塑业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202411 8
用人单位名称	绍兴文腾塑业有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区崧厦街道雀 嘴村	联系人	金菊芳
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 王亦欣		
调查时间	2024-05-20	用人单位陪同人	金菊芳
检查范围	注塑车间、烫印车间、烫金车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 聚丙烯粉尘(总尘)		
采样、检测人员	范有军, 王亦欣		
采样、检测时间	2024-05-27	用人单位陪同人	金菊芳
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 5 个点、个体 2 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2024 年 06 月 05 日		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。