

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江舜安防火材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202338 8
用人单位名称	浙江舜安防火材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西湖村	联系人	严建荣
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2023-11-15	用人单位陪同人	严建荣
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%) (总尘)		
采样、检测人员	孙解华, 王益灵		
采样、检测时间	2024-03-26	用人单位陪同人	严建荣
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 2 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2024 年 05 月 10 日		

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

