

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴市上虞区鸿燕环保科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202407 7
用人单位名称	绍兴市上虞区鸿燕环保科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖街道倪家堡村倪元路 2 号附近（育才风机对面）	联系人	夏玉清
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海斌	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海斌	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海斌, 金嘉敏		
调查时间	2024-04-02	用人单位陪同人	夏玉清
检查范围	模压产品线、热压挤拉线、缠绕产品线		
存在的职业病危害因素	人造矿物纤维绝热棉粉尘(玻璃棉、矿渣棉、岩棉)(总尘), 噪声, 玻璃钢粉尘(总尘), 苯乙烯		
采样、检测人员	俞海斌, 金嘉敏		
采样、检测时间	2024-04-10	用人单位陪同人	夏玉清

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 05 月 13 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

