

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴上虞可可不锈钢球制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202408 7
用人单位名称	绍兴上虞可可不锈钢球制造有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 388 号	联系人	李雅芳
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 俞海斌		
调查时间	2024-04-11	用人单位陪同人	李雅芳
检查范围	2 号楼 1F、3 号楼 1F、3 号楼 2F		
存在的职业病危害因素	噪声, 氢氧化钠, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (总尘), 硫化氢		
采样、检测人员	俞海斌, 范有军		
采样、检测时间	2024-04-16 至 2024-04-24	用人单位陪同人	李雅芳

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 11 个点、个体 5 个，其中有 13 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 05 月 13 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

