

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴耐特塑胶有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202409 9
用人单位名称	绍兴耐特塑胶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市越城区汤公路 13 号	联系人	陈建禹
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	
项目负责人	俞海滨	项目签发人	
现场调查人员	俞海滨, 何炎英		
调查时间	2024-04-27	用人单位陪同人	陈建禹
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 聚乙烯粉尘(总尘)		
采样、检测人员	范有军, 金嘉敏		
采样、检测时间	2024-04-30	用人单位陪同人	陈建禹
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

