

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴非凡车辆配件有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP202307 2
用人单位名称	绍兴非凡车辆配件有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇三江化工园区	联系人	方海宁
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	金嘉敏	项目审核人	
项目负责人	金嘉敏	项目签发人	
现场调查人员	金嘉敏, 俞海斌		
调查时间	2023-08-28	用人单位陪同人	方海宁
检查范围	一车间、七车间、三车间、九车间、二车间、五车间、八车间、六车间、四车间、污水站		
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 可溶性镍化合物, 噪声, 控制风速, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 氯化锌烟, 照度, 硫化氢, 硫酸及三氧化硫, 铜尘		
采样、检测人员	倪建波, 俞海斌, 俞纪苗, 孙解华, 王明秀		
采样、检测时间	2023-10-19 至 2023-10-21	用人单位陪同人	方海宁
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 37 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 47 个点、个体 9 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

