

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

|                       |                                                                                                                                                     |         |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 项目名称                  | 绍兴万两纺织有限公司工作场所<br>职业病危害因素检测报告                                                                                                                       | 项目编号    | XDJC202417<br>1 |
| 用人单位名称                | 绍兴万两纺织有限公司                                                                                                                                          | 评价类别    | 定期检测            |
| 用人单位地址                | 浙江省绍兴市越城区斗门街道汤<br>公路与荷湖路东南角 8 幢 1 层                                                                                                                 | 联系人     | 姚国根             |
| 评价单位                  | 浙江兴达安全科技有限公司                                                                                                                                        |         |                 |
| 项目编制人                 | 范有军                                                                                                                                                 | 项目审核人   | 相玉燕             |
| 项目负责人                 | 范有军                                                                                                                                                 | 项目签发人   | 邹金初             |
| 现场调查人员                | 范有军, 何炎英                                                                                                                                            |         |                 |
| 调查时间                  | 2024-06-24                                                                                                                                          | 用人单位陪同人 | 姚国根             |
| 检查范围                  | 生产车间 1 一楼、生产车间 2 一楼、生产车间 2 二楼                                                                                                                       |         |                 |
| 存在的职业病<br>危害因素        | 其他粉尘(涤纶粉尘)(总尘), 噪声, 高温                                                                                                                              |         |                 |
| 采样、检测人员               | 范有军, 俞海滨                                                                                                                                            |         |                 |
| 采样、检测时间               | 2024-07-05                                                                                                                                          | 用人单位陪同人 | 姚国根             |
| 职业病危害因<br>素检测结果结<br>论 | 本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 2 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 8 个点、个体 2 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 |         |                 |
| 报告时间                  | 2024 年 07 月 17 日                                                                                                                                    |         |                 |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |
|------|---|------|---|

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。