

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江瑞昶实业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC202418 0
用人单位名称	浙江瑞昶实业有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道兴 业北路 555 号	联系人	殷珠红
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 俞海滨		
调查时间	2024-06-27	用人单位陪同人	殷珠红
检查范围	新厂区印刷车间（一区）、新厂区印刷车间（三区）、新厂区印刷车间（二区）、新厂区吹塑区、新厂区备料车间、新厂区模保车间、新厂区注塑车间、新厂区注拉吹区、老厂区备料车间、老厂区注塑车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 其他粉尘(色粉)(总尘), 噪声, 异丙醇, 溶剂汽油, 聚丙烯粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	王亦欣, 孙解华		
采样、检测时间	2024-07-04	用人单位陪同人	殷珠红

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 20 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 07 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

