

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江龙盛薄板有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP202402 7
用人单位名称	浙江龙盛薄板有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发 区	联系人	唐谊昶
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	李敏
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 倪建波		
调查时间	2024-04-24	用人单位陪同人	王军渭
检查范围	1#轧机车间、2#轧机车间、3#轧机车间、制氮站、变电所、开平纵剪车间、机加工车间、氮气站、污水处理站、污水站、清洗车间、热处理车间、热车间车间东侧、热车间车间北侧、磨辊车间、空压站、精整车间、罐区、轧机车间、酸洗车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 其他粉尘（电石渣）(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 照度, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 硫化氢, 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人员	范有军, 王亦欣		
采样、检测时间	2024-05-08 至 2024-05-10	用人单位陪同人	王军渭

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 28 个点、个体 2 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 06 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 A/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

