

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴柯德新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024290
用人单位名称	绍兴柯德新材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘	联系人	徐佳玮
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 王亦欣		
调查时间	2024-09-26	用人单位陪同人	徐佳玮
检查范围	冷冻车间、分切车间、原液车间、污水处理/中水回用、纺纸车间一、纺纸车间二、酸站		
存在的职业病危害因素	二氧化硫, 二硫化碳, 其他粉尘(染料)(总尘), 其他粉尘(甲基纤维素)(总尘), 其他粉尘(聚合氯化铝)(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氨, 氯, 硫化氢, 硫酸及三氧化硫, 过氧化氢		
采样、检测人员	范有军, 王亦欣, 孙解华, 俞纪苗		
采样、检测时间	2024-10-11	用人单位陪同人	徐佳玮

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 26 个点、个体 4 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 26 个点、个体 7 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

---

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。