

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|                |                                                                                                                                                                  |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称           | 浙江凯德化工有限公司工作场所<br>职业病危害因素检测报告                                                                                                                                    | 项目编号        | XDJC2024282 |
| 用人单位名称         | 浙江凯德化工有限公司                                                                                                                                                       | 评价类别        | 定期检测        |
| 用人单位地址         | 浙江省绍兴市上虞区经济技术开<br>发区纬三东路 1 号                                                                                                                                     | 联系人         | 倪军标         |
| 评价单位           | 浙江兴达安全科技有限公司                                                                                                                                                     |             |             |
| 项目编制人          | 范有军                                                                                                                                                              | 项目审核人       | 相玉燕         |
| 项目负责人          | 范有军                                                                                                                                                              | 项目签发人       | 邹金初         |
| 现场调查人员         | 范有军, 何炎英                                                                                                                                                         |             |             |
| 调查时间           | 2024-09-23                                                                                                                                                       | 用人单位陪同<br>人 | 倪军标         |
| 检查范围           | 动力车间、控制室、污水站、生产车间一、生产车间三、生产车间<br>二、生产车间四、罐区                                                                                                                      |             |             |
| 存在的职业病<br>危害因素 | 丙烯醇, 乙酸, 五氧化二磷, 其他粉尘（元明粉）（总尘）, 其他粉尘<br>（匀染剂）（总尘）, 其他粉尘（硫酸钠）（总尘）, 其他粉尘（聚氧乙<br>烯醚）（总尘）, 噪声, 异丙醇, 氢氧化钠, 氢氧化钾, 氨, 氯甲烷, 环氧<br>丙烷, 环氧乙烷, 甲醇, 硫化氢, 硫酸及三氧化硫, 碳酸钠, 磷酸, 高温 |             |             |
| 采样、检测人<br>员    | 范有军, 王亦欣, 俞海槟                                                                                                                                                    |             |             |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0  
生效日期 2023/8/1

|               |                                                                                                                                                            |         |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 采样、检测时间       | 2024-09-24 至 2024-10-17                                                                                                                                    | 用人单位陪同人 | 倪军标 |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 28 个点、个体 2 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 2 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求； |         |     |
| 报告时间          | 2024 年 10 月 29 日                                                                                                                                           |         |     |
| 评审专家          | 无                                                                                                                                                          | 评审时间    | 无   |

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。