

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴绿茵再生资源有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024257
用人单位名称	绍兴绿茵再生资源有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂口门丘	联系人	刘琳
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 何炎英		
调查时间	2024-09-03	用人单位陪同人	刘琳
检查范围	生产车间、生产车间（复测）		
存在的职业病危害因素	噪声, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (总尘)		
采样、检测人员	王亦欣, 金嘉敏, 孙解华		
采样、检测时间	2024-09-03 至 2024-09-20	用人单位陪同人	刘琳

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 1 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 1 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

