

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江乐祥铝业有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP2024018
用人单位名称	浙江乐祥铝业有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	绍兴袍江工业区	联系人	江峰
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	李敏
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2024-04-28	用人单位陪同 人	江峰
检查范围	加工区、挤压车间 1、挤压车间 2、挤压车间 3、模具间、氧化车间、 氧化车间（喷塑）、污水站、液氨间、煲模区、熔铸车间		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳(非高原), 二氧化硫, 其他粉尘(塑粉)(总尘), 噪声, 异丙醇, 控制风速, 正丁醇, 氢氧化钠, 氧化铝粉尘(总尘), 氨, 氮氧化物(一氧 化氮和二氧化氮), 照度, 硫化氢, 硫酸及三氧化硫, 铝合金粉尘(总 尘), 高温		
采样、检测人 员	俞海滨, 孙解华		
采样、检测时 间	2024-05-12 至 2024-09-24	用人单位陪同 人	江峰

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 12 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 18 个点、个体 1 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 09 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

