

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	诸暨市凯瑞铸锻有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP2024034
用人单位名称	诸暨市凯瑞铸锻有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	诸暨市浣东街道廿里牌村	联系人	张康杰
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	李敏
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2024-07-25	用人单位陪同人	张康杰
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 二氧化硫, 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 呖喃, 噪声, 控制风速, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 照度, 甲醇, 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%)(总尘), 糠醇, 糠醛, 高温		
采样、检测人员	俞海滨, 孙解华, 王益灵, 倪建波		
采样、检测时间	2024-08-01 至 2024-08-07	用人单位陪同人	张康杰

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 1 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 1 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 10 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

