

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波友嘉轴承有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024291
用人单位名称	宁波友嘉轴承有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市朗霞街道芦家畈路 26 号	联系人	叶银萍
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 俞海滨		
调查时间	2024-10-10	用人单位陪同 人	叶银萍
检查范围	平外车间、自动磨车间、装配车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 溶剂汽油		
采样、检测人 员	王亦欣, 孙解华		
采样、检测时 间	2024-10-17	用人单位陪同 人	叶银萍

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 11 个点、个体 1 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 01 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

