浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江福来特新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024298
用人单位名称	浙江福来特新材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济开发区	联系人	李中
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	何炎英	项目审核人	相玉燕
项目负责人	何炎英	项目签发人	邹金初
现场调查人员	何炎英,金嘉敏		
调查时间	2024-10-21	用人单位陪同人	黄逸凡
检查范围	1-A1 镀锌生产线、1-A3 东侧铝氧化生产线、1-A3 清洗线、1-B2 镀硬铬生产线、1-B3 金属镀铜镍铬生产线、2-A1 镀锌生产线、2-A2 金属镀铜镍铬生产线、2-A3 贵金属（金/银）生产线、2-B1 镀镍镍铬生产线、2-B2 镀镍生产线、3-A1B1 镀锌镍生产线、3-A2B2 塑料镀铜镍铬生产线、3-A3 金属镀铜镍铬生产线、4-A1 金属镀铜镍铬生产线、4-A2 金属镀铜镍铬生产线、4-A3 金属镀铜镍贵金属生产线、4-B1 东清洗生产线、4-B1 金属镀铜镍铬生产线、4-B2 镀镍镍铬生产线、4-B3 金属镀铜镍生产线、污水站		

浙江兴达安全科技有限公司

存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计),其他粉尘(PAM 粉尘)(总尘),其他粉尘（氢氧化钙）(总尘),可溶性镍化合物,噪声,氢氧化钠,氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮),氯化氢及盐酸,氰化氢(按 CN 计),氰化物(按 CN 计),硫化氢,硫酸及三氧化硫,磷酸,过氧化氢,铜尘		
采样、检测人员	何炎英,范有军,倪建波,王亦欣,俞纪苗,王明秀,金嘉敏		
采样、检测时间	2024-10-29 至 2024-10-30	用人单位陪同人	黄逸凡
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 93 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 113 个点、个体 18 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1