

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	舟华（绍兴）环保设备有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	XDJC2024353
用人单位名称	舟华（绍兴）环保设备有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省斗门街道荷湖路	联系人	丁慧
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	何炎英	项目审核人	相玉燕
项目负责人	何炎英	项目签发人	邹金初
现场调查人员	何炎英, 俞海斌		
调查时间	2024-11-29	用人单位陪同 人	丁慧
检查范围	生产车间 1F、生产车间 2F		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和 二氧化氮), 游离二氧化硅, 电焊烟尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%)(总尘), 砂轮 磨尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人 员	何炎英, 孙解华		
采样、检测时 间	2024-11-29 至 2024-12-10	用人单位陪同 人	丁慧

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 2 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

