

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江盾安热工科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024138
用人单位名称	浙江盾安热工科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省诸暨市店口镇工业区	联系人	傅盛萍
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2024-07-12	用人单位陪同人	傅盛萍
检查范围	微通道新车间、微通道老车间、新车间、木工间、模具间、油漆仓库、老车间、老车间（管组）		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 乙酸丁酯, 噪声, 木粉尘(硬) (总尘), 氟及其化合物(不含氟化氢) (按F计), 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 环己酮, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 铜尘, 铜烟, 高温		
采样、检测人员	俞海滨, 金嘉敏, 孙解华, 王益灵		
采样、检测时间	2024-07-19	用人单位陪同人	傅盛萍

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0
生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 46 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 11 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

