

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江环发纺织印染有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDZP2024089
用人单位名称	浙江环发纺织印染有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	绍兴市柯桥区滨海工业区二期南侧（马鞍镇新二村）	联系人	周总
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	李敏
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 王亦欣		
调查时间	2024-10-29	用人单位陪同人	王金龙
检查范围	一车间、三车间、二车间、整理车间、污水站		
存在的职业病危害因素	乙酸, 其他粉尘(染料)(总尘), 其他粉尘(聚合氯化铝)(总尘), 其他粉尘(锦纶)(总尘), 噪声, 控制风速, 氢氧化钠, 氯化氢及盐酸, 照度, 硫化氢, 过氧化氢		
采样、检测人员	范有军, 俞纪苗		
采样、检测时间	2024-11-04 至 2024-11-06	用人单位陪同人	王金龙

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 22 个点、个体 5 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 36 个点、个体 2 个，其中有 9 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 16 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

