

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江金凤凰电力科技股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024366
用人单位名称	浙江金凤凰电力科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 188 号	联系人	杨江
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	何炎英	项目审核人	相玉燕
项目负责人	何炎英	项目签发人	邹金初
现场调查人员	何炎英, 金嘉敏		
调查时间	2024-12-23	用人单位陪同人	傅裕
检查范围	制造一车间、制造三车间、制造二车间、机修（加工中心）		
存在的职业病危害因素	二氧化硫, 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 其他粉尘(氢氧化铝)(总尘), 其他粉尘(环氧树脂)(总尘), 噪声, 氧化铝粉尘(总尘), 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 沉淀 SiO <sub>2</sub> (白炭黑)(总尘), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计)		
采样、检测人员	何炎英, 俞纪苗		

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

采样、检测时间	2024-12-30	用人单位陪同人	傅裕
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 13 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 15 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 01 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

