

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江沃尔拓科汽车部件有限公司 工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2024322
用人单位名称	浙江沃尔拓科汽车部件有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	诸暨市阮市镇桃园村述塘下自然村 789 号	联系人	何铝梨
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海滨	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海滨	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海滨, 金嘉敏		
调查时间	2025-02-15	用人单位陪同人	何铝梨
检查范围	冲压车间、机加工车间、装配车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	俞海滨, 王亦欣		
采样、检测时间	2025-02-18	用人单位陪同人	何铝梨

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 03 月 07 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

