

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江汇隆空调设备有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025127
用人单位名称	浙江汇隆空调设备有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市上虞区曹娥街道白米堰村	联系人	沈清
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军, 王亦欣		
调查时间	2025-05-10	用人单位陪同人	沈清
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 铜烟		
采样、检测人员	范有军, 孙解华		
采样、检测时间	2025-05-13	用人单位陪同人	沈清

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

