浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江衢州尚品机械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025168
用人单位名称	浙江衢州尚品机械有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省衢州市东港三路56号2幢第一车间	联系人	程国华
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军,俞海镔		
调查时间	2025-06-05	用人单位陪同人	程国华
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	范有军,王益灵		
采样、检测时间	2025-06-13	用人单位陪同人	程国华

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 06 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。