浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴梅氏服装面料整理厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025182
用人单位名称	绍兴梅氏服装面料整理厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路与荷湖路交叉口	联系人	王金夫
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	范有军	项目审核人	相玉燕
项目负责人	范有军	项目签发人	邹金初
现场调查人员	范有军,何炎英		
调查时间	2025-06-20	用人单位陪同人	郑永琴
检查范围	定型车间、拉毛车间、水洗车间、污水站		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(涤纶粉尘)(总尘),噪声,硫化氢,高温		
采样、检测人员	范有军,王亦欣		
采样、检测时间	2025-06-25	用人单位陪同人	郑永琴

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 1 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。