

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江金典印染有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025114
用人单位名称	浙江金典印染有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路	联系人	冯世明
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 俞海斌		
调查时间	2025-05-14	用人单位陪同 人	冯世明
检查范围	印花车间、数码车间、染色车间、污水站、锦氨车间		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳(非高原), 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 乙酸, 乙酸丁酯, 乙 酸乙烯酯, 二氧化硫, 其他粉尘(染料)(总尘), 其他粉尘(涤纶粉 尘)(总尘), 噪声, 对苯二甲酸, 棉尘(总尘), 氢氧化钠, 氨, 硫化氢, 硫 酸及三氧化硫, 碳酸钠, 过氧化氢, 高温		
采样、检测人 员	何炎英, 王亦欣, 王明秀		
采样、检测时 间	2025-05-21 至 2025-06-12	用人单位陪同 人	冯世明

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 25 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 33 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 06 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

