

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	绍兴宝泰塑铝制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025138
用人单位名称	绍兴宝泰塑铝制造有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴滨海新城沥海镇工业区	联系人	施佳怡
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	王亦欣	项目审核人	相玉燕
项目负责人	王亦欣	项目签发人	邹金初
现场调查人员	王亦欣, 俞海滨		
调查时间	2025-06-13	用人单位陪同人	施佳怡
检查范围	印刷车间、注塑车间		
存在的职业病危害因素	丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 噪声		
采样、检测人员	王亦欣, 孙解华		
采样、检测时间	2025-06-20	用人单位陪同人	施佳怡
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 3 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

报告时间	2025年07月07日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

