

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江睿安汽配有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025128
用人单位名称	浙江睿安汽配有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市诸暨市姚江镇花山 社区叶晓路 78 号	联系人	斯阮琮
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海斌	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海斌	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海斌, 范有军		
调查时间	2025-04-29	用人单位陪同 人	斯阮琮
检查范围	生产车间 1F、生产车间 2F		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(塑粉)(总尘), 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声		
采样、检测人 员	范有军, 王亦欣		
采样、检测时 间	2025-05-22	用人单位陪同 人	斯阮琮

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 06 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

