

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江恒丰新材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XDJC2025187
用人单位名称	浙江恒丰新材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省绍兴市越城区马海路	联系人	沈剑明
评价单位	浙江兴达安全科技有限公司		
项目编制人	俞海斌	项目审核人	相玉燕
项目负责人	俞海斌	项目签发人	邹金初
现场调查人员	俞海斌, 王亦欣		
调查时间	2025-07-10	用人单位陪同人	朱文绪
检查范围	POP 车间、原料罐区、实验室、成品仓库一、成品灌区、污水站、组合聚醚车间、聚合车间一		
存在的职业病危害因素	丙烯腈, 乙二胺, 其他粉尘（吸附剂）（总尘）, 噪声, 异丙醇, 戊烷(全部异构体), 氢氧化钾, 氨, 氰化物(按 CN 计), 环氧丙烷, 环氧乙烷, 硫化氢, 磷酸, 苯乙烯, 高温		
采样、检测人员	俞海斌, 范有军, 李敏, 王亦欣		
采样、检测时间	2025-07-13	用人单位陪同人	朱文绪

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 18 个点、个体 2 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 08 月 07 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

