

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|            |                                                                                             |         |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称       | 浙江明新流体机械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告                                                                 | 项目编号    | XDJC2025012 |
| 用人单位名称     | 浙江明新流体机械有限公司                                                                                | 评价类别    | 定期检测        |
| 用人单位地址     | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道春潮路 208 号（住所申报）                                                                | 联系人     | 陈斌          |
| 评价单位       | 浙江兴达安全科技有限公司                                                                                |         |             |
| 项目编制人      | 俞海斌                                                                                         | 项目审核人   | 相玉燕         |
| 项目负责人      | 俞海斌                                                                                         | 项目签发人   | 邹金初         |
| 现场调查人员     | 俞海斌, 金嘉敏                                                                                    |         |             |
| 调查时间       | 2025-07-01                                                                                  | 用人单位陪同人 | 陈斌          |
| 检查范围       | 下料车间、喷漆车间、打磨车间、焊接车间、网罩车间、装配车间                                                               |         |             |
| 存在的职业病危害因素 | 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 异丙醇, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 铝合金粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO2 计) |         |             |
| 采样、检测人员    | 俞海斌, 孙解华                                                                                    |         |             |
| 采样、检测时间    | 2025-07-17                                                                                  | 用人单位陪同人 | 陈斌          |

浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

|               |                                                                                                              |      |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 12 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求； |      |   |
| 报告时间          | 2025 年 08 月 14 日                                                                                             |      |   |
| 评审专家          | 无                                                                                                            | 评审时间 | 无 |

# 浙江兴达安全科技有限公司

受控编号 XD/ZL 87 D/0

生效日期 2023/8/1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

